


Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 2023_06_18

1. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Πολλές τουαλέτες μη λειτουργικές για πολλά χρόνια αλλά και οι «λειτουργικές» χρήζουν άμεσης ανακαίνισης. Τουαλέτες που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. Δυσσομία από τις αποχετεύσεις. Κατατέθηκε ψήφισμα 250 υπογραφών 06/04/2023





Οι εξωτερικές τουαλέτες χρειάζονται καθαρισμο και βαψιμο. Τα ειδη Υγιεινης είναι σε καλή κατάσταση.



2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

Καλώδια και πρίζες εκτεθειμένα



Φωτιστικά που έχουν αφαιρεθεί και δεν αντικαταστήθηκαν ποτέ.



Αλουμίνια χωρίς Ασφάλειες




Υγρασίες – σαθρά υλικά





Τμήμα Γ1






Ρωγμές σε τοίχους διαχωριστικά μεταξύ τάξεων (τα κενά καλύπτονται με κάποια φόρμα)



Βίδες και στηρίγματα σε τοίχο στις σκάλες που οδηγούν στον 1^ο όροφο που δεν αφαιρέθηκαν (επικίνδυνα)



Αίθουσα Εκδηλώσεων



Φεγγίτες με υγρασία




Bonus



3. ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ







Σίδερα που εξέχουν και σαθρά τσιμέντα




Πικροδάφνες εκ νέου. Μετά από αίτημα του συλλόγου προς το Δήμο μας για ξήλωμα -αφαίρεση του συγκεκριμένου είδους φυτού, δυστυχώς μισοδουλείς . Έγινε μόνο κλάδεμα με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει.



4. ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΙ

Κατεστραμμένος τάπητας, ταμπλό και στεφάνια. Έλλειψη προστατευτικών στις μπασκέτες και στις Κολώνες των προβολέων.



5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (πλέον των ορίων του)



Απαιτούμε

- 1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΤΩΝ**
- 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ**
- 3. ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)**
- 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ**
- 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ**
- 6. ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΟΡΤΩΝ.
9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΠΗΡΑΤΕ ΠΙΣΩ.
10. ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ –
11. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (ΕΥΤΥΧΙΑΣ)
12. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ (το σημείο δεν έχει ορατότητα ούτε για τους πεζοούς, ούτε για τους οδηγούς)

Ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και αύλειων χώρων

Σχολείο: 2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καθ' όσον γνωρίζετε:

- διαθέτει η σχολική σας μονάδα πιστοποιητικό καταλληλότητας Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
- έχει πραγματοποιηθεί αντισεισμικός έλεγχος τα τελευταία χρόνια Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
Εάν Ναι Πότε _____
- Έχει πραγματοποιηθεί υγειονομικός έλεγχος Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
Εάν Ναι Πότε 08/9/2022
- διαθέτει η σχολική μονάδα αντιτυρική προστασία Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
- γίνονται έλεγχοι οχημάτων και οδηγών πριν την έναρξη των σχολικών εκδρομών Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
- υπάρχει διάβαση πεζών έξω από τη σχολική μονάδα Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
- υπάρχουν σχολικοί τροχονόμοι Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
- διαθέτει η σχολική μονάδα σχολικό νοσηλευτή Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
- διαθέτει η σχολική μονάδα υποδομές για την πρόσβαση κι εξυπηρέτηση ΑμΕΑ Ναι Όχι Δεν γνωρίζουμε
- υπάρχει σχολικός φύλακας Ναι Όχι _____
- αριθμός καθαριστών/καθαριστριών που εργάζονται αποκλειστικά στο σχολείο Μόνιμοι 2 Συμβασιούχοι

Περιγράψτε με λίγα λόγια εμφανή προβλήματα που έχετε εντοπίσει:

- στο κτίριο του σχολείου εξωτερικά:

Χρειάζεται μόνωση ταρατσών ή αναμόρφωση στο δάπεδο του προαυτίου.

- στο κτίριο του σχολείου εσωτερικά:

Επισκευές στις τουαλέτες στα πόδια στους χαμηλότερες Βαψίμο αυθόουσών και κοινόχρηστων χώρων.

- στον αύλιο χώρο:

* Επιστροφή γηπέδου μπιάσκετ ή αναμόρφωση δαπέδου στον αύλειο χώρο. Επανατοποθέτηση στα παγκάκια που ζημιώθηκαν και τοποθέτηση με παγκάκια γύρω από τους κορμούς των δέντρων στο χωμάτινο αύλειο χώρο.

Αναφέρετε επιγραμματικά άλλα προβλήματα που έχετε εντοπίσει σε ο,τι αφορά την ασφάλεια των παιδιών γενικά στη σχολική μονάδα (μπορείτε να επισυνάψετε αν θέλετε και φωτογραφικό υλικό):

* Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυού μεταξύ του γηπέδου μπιάσκετ και του όμορου οικοπέδου (ως πρόεκταση των κιγκλιώφραων)

* Να δοθεί κλίση στον πρώτο εξωτερικό χώρο καθώς λιώνουν νερά