



Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Πλατεία Κερκύρας 12 (4ο συγκρότημα ΟΕΚ), 14342, Νέα Φιλαδέλφεια
e-mail: e.s.g.k.nfiladelfias@gmail.com

ΑΠ: 2023/65

Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, 7-Nov-23

Υπόμνημα για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία του Δήμου

Κύριοι και κυρίες αρμόδιοι του Δήμου

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Γονέων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με τη συμμετοχή 28 εκπροσώπων από 13 Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου μας.

Στη συνεδρίαση αναδείχθηκε ότι παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν και το καλοκαίρι προς το Δήμο από συλλόγους, την Ένωση και τις διευθύνσεις των σχολείων όχι μόνο δεν έγιναν οι απαραίτητες εργασίες αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε 3 σχολεία με **καθιζήσεις** στα προαύλια, παραμένουν σοβαρές επικινδυνότητες και ελλείψεις στα κτιριακά και την υλικοτεχνική υποδομή, αναφέρονται κενά εκπαιδευτικών σε κρίσιμες ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις.

Επιπρόσθετα τα **ταμεία πολλών σχολείων έχουν “στεγνώσει”** καθώς αναφέρεται ότι δεν έχουν λάβει ούτε την Γ’ δόση των ΚΑΠ από τις σχολικές επιτροπές.

Τονίστηκε το **πολύ σοβαρό θέμα του προσεισμικού ελέγχου**, η αναγκαιότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε με την πρόσφατη σεισμική δόνηση.

Κανένα σχολείο δεν είναι εφοδιασμένο με **πιστοποιητικό καταλληλότητας**.

Παραμένει σε **ανεπαρκή αριθμό το προσωπικό καθαριότητας**, υπάρχουν ελάχιστοι φύλακες και κανένας εργαζόμενος γενικών καθηκόντων

Οι σύλλογοι γονέων και η Ένωση ζητάμε:

- Άμεση καταβολή των επιχορηγήσεων (Γ Δόση ΚΑΠ) στα σχολεία.
- Διασφάλιση της θέρμανσης και της ορθής λειτουργίας όλων των σχολείων.
- Κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό
- Παρεμβάσεις ΤΩΡΑ για άρση των επικινδυνοτήτων και των πιο επειγόντων προβλημάτων Χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασιών για κάθε σχολική μονάδα

Ενδεικτικά, από τη σύσκεψη των συλλόγων γονέων και μόνο, καταγράφονται τα παρακάτω προβλήματα που εγκυμονούν κινδύνους και δυσκολεύουν την ορθή λειτουργία των σχολείων, προβλήματα που είναι γνωστά και θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί πριν την έναρξη του σχολικού έτους:

5ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας

1. Πρόβλημα υγρασίας σε διάφορα σημεία
2. Δεν έχει βαφτεί εδώ και 6 χρόνια
3. Ο τάπητας στο προαύλιο είναι σε άσχημη κατάσταση
4. Χρειάζονται αντικατάσταση τα φωτιστικά.

7ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας



Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Πλατεία Κερκύρας 12 (4ο συγκρότημα ΟΕΚ), 14342, Νέα Φιλαδέλφεια
e-mail: e.s.g.k.nfiladelfias@gmail.com

1. Απαιτείται επιδιόρθωση της στέγης. Λόγω των διαρροών από τη στέγη, στην τουαλέτα ανάβουν μόνο το ένα από τα 4 φωτιστικά γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας
2. Στο σχολείο υπάρχουν ακόμα λάμπες φθορίου που πρέπει να αντικατασταθούν για λόγους ασφαλείας.

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας “Σπαθάρη”

1. Καθίζηση στον προαύλιο χώρο από την πλευρά της οδού Επταλόφου. Η καθίζηση αυτή υφίσταται για πάνω από ένα χρόνο, ενώ από τον Σεπτέμβριο έχει επιδεινωθεί αισθητά. Ο διευθυντής του σχολείου προχώρησε σε αποκλεισμό του τμήματος αυτού, με αποτέλεσμα το είδη μικρό προαύλιο του σχολείου να περιοριστεί περισσότερο.
2. Το υδραυλικό πρόβλημα στο WC των ΑΜΕΑ δεν έχει αποκατασταθεί.
3. Ο συνθετικός χλοοτάπητας σε τμήμα του προαυλίου χώρου από την οδό Σμύρνης είναι κακής ποιότητας με αποτέλεσμα να μαδάει και να γεμίζουν τα ρούχα των παιδιών. Πρέπει να αποκατασταθεί οπωσδήποτε διότι υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
4. Η μπασκέτα δεν έχει καλυφθεί ακόμα παρά το γεγονός ότι κάποιες από τις επικίνδυνες κολόνες καλύφθηκαν τον περασμένο Μάιο.
5. Η ρωγμή που υπάρχει εξωτερικά στο σχολείο στο χώρο του πάρκινγκ των δασκάλων δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα και δε γνωρίζουμε αν και κατά πόσο επηρεάζει τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
6. Τα κεραμικά γράμματα της ταμπέλας του σχολείου έχουν ξεκολλήσει και πέφτουν.
7. Η ελλιπής μόνωση της ταράτσας του κτιρίου έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένες αίθουσες του πρώτου ορόφου να έχουν υγρασία.

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

1. Επισκευή του αύλειου χώρου.
2. Εκκρεμότητες στην παράδοση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης.
 - α) Επισκευή τοιχοποιίας σε αίθουσα επί της οδού Καισαρείας η οποία προκλήθηκε κατά τις εργασίες της θερμοπρόσοψης παρουσίασε έντονη υγρασία και αποκόλληση σοβάδων η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
 - β) Τοποθέτηση σκιάστρων (έχει τοποθετηθεί ένα από την περασμένη άνοιξη) κλπ.
 - γ) Διόρθωση επισκευή στην πρόσοψη εμφανής διάτρηση με κίνδυνο επέκτασης.
4. Έγκριση κονδυλίου αντικατάστασης κουρτινών (είναι άνω των 20 ετών).
5. Εσωτερικό βάψιμο (τελευταία φορά το καλοκαίρι του 2019 στα 2/3 των επιφανειών των αιθουσών και διαδρόμων).

3ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

1. Οι σχολικές αίθουσες-αίθουσα εκδηλώσεων-γραφείο συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας δεν έχουν βαφτεί τουλάχιστον από το 2017-18, πέραν από δύο το 2019 και 2022 που είχαν έντονη υγρασία, μούχλα και δυσσομία



Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Πλατεία Κερκύρας 12 (4ο συγκρότημα ΟΕΚ), 14342, Νέα Φιλαδέλφεια
e-mail: e.s.g.k.nfiladelfias@gmail.com

2. Στο γραφείο διδασκόντων στο ταβάνι, έχει αποκολληθεί-ξεφλουδίσει σοβάς και στάζει νερό σε κάποιο σημείο μετά την μόνωση
3. Οι τουαλέτες θέλουν επισκευή, με προβλήματα στα καζανάκια, στους καθρέπτες των μαθητών. Να τοποθετηθούν οι σίτες που αφαιρέθηκαν κατά την διάρκεια των εργασιών στο σχολείο
4. Επισκευή-συντήρηση μπασκετών του προαυλίου χώρου στεφάνη-περίδεση με προστατευτικό κάλυμμα για την ασφάλεια των μαθητών).
5. Σε όλες τις σχάρες όμβριων υδάτων τα μεταλλικά πλαίσια που τοποθετούνται οι σχάρες σε άλλα σημεία έχουν σαπίσει και σε άλλα έχουν αποκολληθεί με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνες για τους μαθητές.
6. Τοποθέτηση φρεατίου αποχέτευσης. τη διαδρομή από το κεντρικό φρεάτιο του σχολείου προς την οδό Ξενοπούλου μπαίνουν ρίζες στην αποχέτευση. Στο πεζοδρόμιο δεν υπάρχει φρεάτιο αποχέτευσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστός καθαρισμός ούτε από την αποφρακτική ,ούτε από την ΕΥΔΑΠ.
7. Εγκατάσταση αλεξικέραυνων
8. Τοποθέτηση καγκελόπορτας και υψηλής περίφραξης στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον πρώτο όροφο (από την πλευρά της οδού Ξενοπούλου) ή ειδική κατασκευή σκέπαστρου. Τις βροχερές ημέρες καθίσταται επικίνδυνη η διέλευση των μαθητών λόγω της ολισθηρότητας του κλιμακοστασίου.
9. Αποκατάσταση πλακόστρωτου οδοστρώματος έξωθεν της εισόδου των μαθητών

6ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

1. Σοβαρό πρόβλημα με πόρτες (άλλες δεν κλείνουν και άλλες μαγκώνουν): εξωτερική σιδερένια, πόρτες αιθουσών και τουαλετών

7ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

Μιλάμε για ένα λυόμενο που στήθηκε μετά τους σεισμούς του 1999, χωρίς αίθουσα εκδηλώσεων και χωρίς ένα σημείο προστατευμένο από ήλιο και βροχή στο προαύλιο.

1. Αποκατάσταση της τρύπας - καθίζησης μπροστά στην είσοδο.
2. Αποκατάσταση του στεγάστρου στο προαύλιο που παραμένει ημιτελές.

8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

1. Χαλασμένες πόρτες στις τουαλέτες
2. Πιστοποίηση ανελκυστήρα ώστε επιτέλους να λειτουργήσει
3. Κατεστραμμένα θρανία και καρέκλες που χρήζουν αντικατάστασης

Γυμνάσιο Χαλκηδόνας

1. Μεγάλο πρόβλημα με υγρασία σε μέρος του κτιρίου. Υπάρχουν υδρορροές από γειτονικά σπίτια που εκβάλλουν στο προαύλιο του σχολείου σε χώρο που δεν είναι προσήλιο και η κατάσταση επιδεινώνεται.

1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας



Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Πλατεία Κερκύρας 12 (4ο συγκρότημα ΟΕΚ), 14342, Νέα Φιλαδέλφεια
e-mail: e.s.g.k.nfiladelfias@gmail.com

Όπως 1ο Λύκειο.

2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας

1. Κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση επί της οδού Τρωάδος, μια οδός όπου συχνά τα διερχόμενα οχήματα αναπτύσσουν ταχύτητες άνω του επιτρεπτού.
Συγκεκριμένα:

- τοποθέτηση πεζοφάνταρου,
 - σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης φορτηγών μπροστά από το σχολικό συγκρότημα
 - τοποθέτηση αποτρεπτικών στάθμευσης τύπου Π επί του πεζοδρομίου
2. Επαρκής επιτήρηση από τη Δημοτική Αστυνομία και την τροχαία για την αποτροπή στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων που μειώνουν την ορατότητα και καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση των παιδιών
3. Θέματα του σχολικού Γυμναστηρίου:
- Τοποθέτηση καθαρίστριας , η οποία δεν κατανοούμε γιατί δεν υπάρχει
 - Τοποθέτηση σχολικού φύλακα, ώστε ο συνοδός καθηγητής να μην αποσπάται με το άνοιγμα και κλείσιμο της θύρας του σχολείου κατά τη μετάβαση στο Γυμναστήριο
 - Υπάρχουν τρίτοι που έχουν πρόσβαση στο Γυμναστήριο ενώ δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα στο σχολείο.
 - Αφαίρεση των παράνομα τοποθετημένων διαφημίσεων

3ο Γυμνάσιο ΝΦ

1. Σοβαρά προβλήματα και κίνδυνοι κατά την προσέγγιση στο σχολείο
- Μετά την αερογέφυρα λείπει το στηθαίο
 - δεν υπάρχει πεζοδρόμιο
 - δεν υπάρχει διάβαση πεζών

1ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας – 1ο Γυμνάσιο

1. Μεγάλη ρωγμή στην αίθουσα γυμναστικής και πτώση σοβάδων μετά τον τελευταίο σεισμό
2. Έλεγχος ασφαλείας και τεχνικών προδιαγραφών καυστήρα και λεβητοστασίου, που βρίσκεται στο ισόγειο δίπλα στις αίθουσες και αντικατάσταση πόρτας με αντίστοιχη πυράντοχη. Σημειώνουμε ότι η δεξαμενή πετρελαίου είναι στον ίδιο χώρο με τον καυστήρα, και χωρίζονται μεταξύ τους με ένα νοβοπάν (!).
3. Αποπεράτωση χώρων υγιεινής wc και αποκατάσταση φθορών στις ανδρικές τουαλέτες. Πιο αναλυτικά: Στις γυναικείες λείπουν 4 λεκάνες, 8 καθρέπτες και πλακίδια στα παράθυρα που δεν τοποθετήθηκαν ποτέ. Στις ανδρικές έχουν καταστραφεί οι 4 μοναδικές βρύσες που υπάρχουν και λειτουργικές είναι οι 5 από τις 8 τουαλέτες, καθώς και πλακίδια στα παράθυρα που δεν τοποθετήθηκαν ποτέ.
4. Τοποθέτηση διαφανών ηχοπετασμάτων περιμετρικά του σχολείου για την αποφυγή εισόδου εξωσχολικών από τα κάγκελα



Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Πλατεία Κερκύρας 12 (4ο συγκρότημα ΟΕΚ), 14342, Νέα Φιλαδέλφεια
e-mail: e.s.g.k.nfiladelfias@gmail.com

5. Τοποθέτηση μόνιμου φύλακα για την ασφάλεια των μαθητών και του κτιρίου
6. Επισκευή θερμοπρόσοψης στα σημεία που έχει καταστραφεί και έλεγχος ποιότητας υλικού (αντιπυρική αντοχή) για προστασία κτιρίου
7. Τοποθέτηση μεμβρανών σε τζάμια παραθύρων για αποφυγή τραυματισμών σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων
8. Επέκταση δικτύου wi-fi σε όλες τις αίθουσες προς διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου

Συγκρότημα ΕΠΑΛ

Υπάρχουν αίθουσες και εργαστήρια όπου δεν υπάρχει νερό. Άμεση αντικατάσταση χαλκοσωλήνων και βρυσών.

2ο ΕΠΑΛ

1. Υπάρχουν αίθουσες όπου από τα ταβάνια πέφτει σκόνη.
2. Στο εργαστήριο εφαρμοσμένων πέφτει νερό από το ταβάνι στο πάτωμα.
3. Προβλήματα σε παράθυρα: Στο 3ο προαύλιο, 3η αίθουσα υπάρχει σπασμένο παράθυρο σε 6 αίθουσες δεν υπάρχουν κάγκελα και κουρτίνες στα παράθυρα, αρκετά από αυτά είναι ξηλωμένα, δεν κλειδώνουν.
4. Στις τουαλέτες υπάρχουν σπασμένα καζανάκια. Έλλειψη σαπουνιού, χαρτιού υγιείας και αντισηπτικού.
5. Το internet είναι προβληματικό σε όλα τα εργαστήρια.
6. Στο 3ο προαύλιο, 2η αίθουσα ο πίνακας είναι ξεβιδωμένος από τον τοίχο.

5ο Εργαστηριακό Κέντρο

1. Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εργαστηρίων για την καλή λειτουργία των συστημάτων προστασίας από ηλεκτροπληξία. Έλεγχος και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών στοιχείων (διακόπτες, σκάφες)
2. Έλεγχος και συντήρηση των πλαισίων στήριξης των υαλοπινάκων και αντικατάσταση των σπασμένων.
3. Αντικατάσταση φωτιστικών με LED
4. Μόνωση ταρασών όλων των εργαστηρίων
5. Αντικατάσταση κλιματιστικών που κλάπηκαν
6. Επισκευή του συναγεμμού

Η Πρόεδρος
Αρετή Περιβόλα



Ο Γενικός Γραμματέας
Σερετάκης Νίκος